

GREENWORK TECHNOLOGY

Datos de la Empresa (Chile)

- Rut: 77. 115.678-9
- Dirección Comercial: Tobalaba 155 Dto 1006 Providencia, Santiago
- Nombre: GreenWork Technology SPA
- Giro: Servicios de ingeniería

Datos de la Empresa (España)

- NIF: B42212506
- Dirección Comercial: Calle del Puente N8, Cidones, Soria 42145
- Nombre: GreenWork Technology SLU

Gerente General: Alberto Valero Carus

- ✉ alberto.v@greenworktechnology.com
- ✉ irene.u@greenworktechnology.com

Sitio Web

- 🌐 www.mantenimientoseolicos.com
- 🌐 www.greenworktechnology.com

Nuestra Empresa

GreenWork Technology nació en el año 2015 con la finalidad de prestar soluciones de **Montaje y Mantenimiento** de Instalaciones Industriales. Con el paso del tiempo y gracias a la confianza otorgada por nuestros clientes,

Greenwork Technology ha crecido considerablemente, asumiendo nuevos Proyectos y Responsabilidades.

También hemos extendido nuestros Servicios a distintas partes de LATAM.

Servicios

GreenWork Technology presta los siguientes servicios:

INSPECCIONES

- COMPONENTES DE AEROGENERADORES EN PUERTO
- COMPONENTES DE AEROGENERADORES EN FÁBRICA
- EQUIPOS DE EMERGENCIA
- INSPECCIONES DE PALAS
- INSPECCIONES CON DRONE
- INSPECCIONES CON EQUIPO
- FOTOGRÁFICO CONVENCIONAL
- CERTIFICACIÓN LINEAS DE VIDA, PUNTOS DE ANCLEJE Y ELEVADORES
- INSPECCIONES DE EQUIPOS DE DESCENSO DE EMERGENCIA

SUPERVISIONES Y AUDITORIAS

- CALIDAD
- MONTAJE
- OBRA
- HSE
- GESTIÓN DOCUMENTAL
- OBRA CIVIL
- CONTRATOS CON CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTOS

- MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS
- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
- MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
- RETROFITS
- COMPROBACIONES DE TORQUE

LIMPIEZA

- LIMPIEZA DE COMPONENTES DE AEROGENERADORES EN SUELO O CON CUERDAS

REPARACIONES

- PALAS EN GENERAL
- FIBRA DE NACELLE
- PINTURA

Proyectos

PAIS	NOMBRE	MODELO AEROGENERADOR	AÑO
Chile	ATACAMA	Nordex Delta 4000/N163	2022
	HARU ONI	SGRE SG132/planta hidrogeno	2022
	Mesamavida	Nordex Delta 4000/N149	2022
	Puerto Iirquen	GOLDWIND GW136	2022
	Renaico 2	GOLDWIND GW136	2022
	Alena	Nordex Delta 4000	2022
	Illanos del viento	SGRE SG145	2022
	Tchama	SGRE SG145	2022
	Cabo Leones III	SGRE G132	2020 - 2021
	Cabo Leones II	SGRE G145	2020-2021
	Cabo Leones I EXT	SGRE G145	2021-2022
	Cabo Leones III EXT	SGRE G145	2021-2022
	Tchama	SGRE G145	2020-2021
	Calama	SGRE G145	2020-2021
	La Estrella	SGRE G145	2020-2021
	Alena	Nordex Delta 4000/N149	2020-2022
	Los Olmos	Nordex Delta 4000/N149	2020-2022
	Negrete	Goldwin GW87	2013
Tal-Tal	Vestas V100	2013	
Francia	Iles Nouvion	Nordex Delta 4000/N149	2022
	La Bouleste	Gamesa G5X	2021
Portugal	Fabrica Martifer	Nordex Delta 4000	2020
	Puerto Lumbier	Nordex Delta 4000	2020
	Barao S. Joao	Repower MM92	2012
República Dominicana	Quilvio Cabrera	Vestas V90	2020
	Larimar I	Vestas V112	2020
	Juancho	Vestas V136	2020
	Guanillo	Gamesa G114	2018 - 2019
	Agua Clara	Gamesa G114	2018 - 2019
España	Los Cocos	Negmicon	2020
	Las viñas	Gamesa G97	2022
	Fabrica Puerto Santander	Nordex Delta 4000	2020
Perú	Punta Iomitas	SGRE SG145	2022
	Talara	Vestas V100	2014
	Duna Huambos	Gamesa G114	2020 - 2021
China	Fabrica Tianjin	Gamesa G145	2019
Argentina	Arauco 2	SGRE SG132	2022
	La castellana	Acciona AW3000	2018
	Pampa Energia III	VESTAS V136	2019
	Pampa Energia II	Vestas V136	2019
	Garcia del Rio	Envision EN110	2019-2020
	Vientos del secano	Envision EN110	2019-2020
Rawson	Vestas V100	2013	
Islas Guadalupe (Antillas Francesas)	Sainte-Rose	Gamesa G9X	2018 - 2019
Costa Rica	Altamira	Gamesa G9X	2016 - 2017
	Campos Azules	Gamesa G9X	
	Vientos de la Perla	Gamesa G9X	
	Vientos de Miramar	Gamesa G9X	
Uruguay	Julieta	Vestas V100	2015
	Rosario	Vestas V100	
	Libertad	Vestas V110	
	Tops	Vestas V100	
México	Oaxaca	Vestas V100	2011
Marruecos	Akfennir	Almston E-80	2010

Servicios Prestados:

PE HARU ONI (2022)

- ✓ Preservación del aerogenerador
- ✓ Montaje y certificación de elevadores
- ✓ Certificaciones de líneas de vida
- ✓ Puesta en marcha de la planta de hidrogeno

PE ATACAMA (2022- 2023)

- ✓ Limpiezas con Verticales
- ✓ Limpiezas y reparación de tramos
- ✓ Realización de retrofit tn,s

- ✓ Preservación del aerogenerador
- ✓ Punch list
- ✓ instalación de logotipos en verticales y en suelo

PE PUNTA LOMITAS (2022-2023)

- ✓ Site Manager
- ✓ Inspector de Calidad

PE RENAICO 2 (2022)

- ✓ Limpiezas con Verticales
- ✓ Limpiezas y reparación de tramos
- ✓ Punch list final entrega de maquina (2023)

PE POLCHE SUR (2022)

- ✓ Realización de retrofit tn,s

- ✓ Alineamientos de generador

PE MESAMAVIDA (2022-2023)

- ✓ Remates de aerogeneradores
- ✓ Montaje de aerogeneradores
- ✓ Realización de retrofit tn,s

- ✓ Servicios de mantenimiento
- ✓ Certificación de líneas de vida

PE LLANOS DEL VIENTO (2022)

- ✓ Cableado de aerogenerador
- ✓ Reparaciones de palas

- ✓ Punch list
- ✓ Entrega de Maquinas
- ✓ Certificaciones de líneas de vida
- ✓ Limpiezas con Verticales
- ✓ Alineado de Generadores
- ✓ Certificación de elevadores

PE LA BOULESTE (2021)

- ✓ Mantenimiento Correctivos
- ✓ Sustitución Corona de yaw

PE LARIMAR I y II - LOS COCOS - GUZMANCITOS (2021)

- ✓ Limpieza de torres Verticales

PE LOS OLMOS (2021-2022-2023)

- ✓ Remates de aerogeneradores
- ✓ Montaje de aerogeneradores
- ✓ Cableado
- ✓ Limpieza de componentes verticales

- ✓ Realización de retrofit tn,s
- ✓ Servicios de mantenimiento.
- ✓ Certificación de líneas de vida

PE CABO LEONES I EXT Y II SEGUNDA FASE (2021/2022)

- ✓ Cableado de aerogenerador
- ✓ Reparaciones de palas
- ✓ Punch list
- ✓ Task Force
- ✓ Certificaciones de líneas de vida
- ✓ Limpiezas con Verticales
- ✓ Inspección de equipos de rescate
- ✓ Montaje y certificación de elevadores

PE TCHAMA (2020-2022)

- ✓ Site Manager
- ✓ Inspector de Calidad
- ✓ Montaje de aerogeneradores
- ✓ Cableado de aerogenerador
- ✓ Certificaciones de líneas de vida

- ✓ Montaje y certificación de elevadores

PE CALAMA (2020-2021)

- ✓ Site Manager
- ✓ Inspector de Calidad
- ✓ Instalación y certificaciones de líneas de vida

PE LA ESTRELLA (2021)

- ✓ Reparación de palas
- ✓ Site Manager
- ✓ Inspector de Calidad
- ✓ Instalación y certificaciones de líneas de vida

PE ALENA (2020-2021/2022)

- ✓ Preservación del aerogenerador
- ✓ Limpieza de tramos
- ✓ Entrega de turbinas
- ✓ Certificación de líneas de vida
- ✓ Realización de retrofit tn,s
- ✓ Servicios de mantenimiento

PE CABO LEONES II, CABO LEONES III (2020-2021/2022)

- ✓ Supervisión de calidad
- ✓ Seguimiento calidad prototipo G4X.
- ✓ Puchlist
- ✓ Cableado de aerogenerador
- ✓ Task Force
- ✓ Inspección de componentes
- ✓ Trabajos Verticales (Limpieza de torres)
- ✓ Trabajos Verticales (Limpieza de palas)
- ✓ Reparaciones de palas
- ✓ Instalación y certificaciones de líneas de vida

PE QUILVIO CABRERA - LARIMAR I - JUANCHO - LOS COCOS 2 (2020)

- ✓ Limpieza de torres Verticales

PUERO DE SANTANDER (2020)

- ✓ Inspecciones en Puerto
- ✓ Inspecciones en fábrica

FABRICA MARTIFER Y PUERTO LUMBIER (2020)

- ✓ Inspecciones en Puerto
- ✓ Inspecciones en fábrica

PE CALAMA (2020)

- ✓ Supervisión de Calidad
- ✓ Instalación y certificaciones de líneas de vida

PE DUNA HUAMBOS (2020)

- ✓ Supervisión de Calidad
- ✓ Certificaciones de líneas de Vida
- ✓ Retrofits
- ✓ Task Force

PE AGUA CLARA - GUANILLO - MATAFONGO (2020)

- ✓ Trabajos verticales (Limpieza de torres)

FABRICA TIANJIN (2019)

- ✓ Control de Calidad
- ✓ Seguimiento de prototipo G145

PE AGUA CLARA - GUANILLO - MATAFONGO (2018-2019)

- ✓ Supervisión de calidad
- ✓ Inspección de palas
- ✓ Certificaciones de líneas de vida
- ✓ Retrofits antiestática
- ✓ Inspección de equipos de descenso
- ✓ Trabajos verticales (Limpieza de torres)

PE SAINTE ROSE (2018)

- ✓ Supervisión De calidad
- ✓ Inspección de palas

PE GARCIA DEL RIO (2019-2020)

- ✓ Supervisor de Instalación Cluster B

PE VIENTOS DEL SECANO (2019-2020)

- ✓ Supervisor de Instalación Cluster B

PE PAMPA ENERGIA III (2019)

- ✓ supervisión de instalación

PE PAMPA ENERGIA II (2019)

- ✓ inspecciones finales

PE LA CASTELLENA (2018)

- ✓ supervisión de montaje

PE ALTAMIRA - CAMPOS AZULES - VIENTOS DE LA PERLA - VIENTOS DE MIRAMAR (2016-2017)

- ✓ Supervisión e inspecciones de calidad
- ✓ Trabajos de Punch list del cliente

PE JULIETA - ROSARIO - LIBERTAD - TOPS (2015)

- ✓ Montaje de aerogeneradores
- ✓ Cableado

PE TALARA (2014)

- ✓ . Montaje de aerogeneradores

PE NEGRETE (2013)

- ✓ . Montaje de aerogeneradores
- ✓ Servicios de mantenimiento (2023)

PE TAL-TAL (2013)

- ✓ Montaje de aerogeneradores

PE RAWSON (2013)

- ✓ Montaje de aerogeneradores

PE BARAO S. JOAO (2012)

- ✓ . Montaje de aerogeneradores

PE OAXACA (2011)

- ✓ Montaje de aerogeneradores

PE AKFENNIR (2010)

- ✓ Montaje de aerogeneradores